COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

C.A.P. 97010 Tel. 0932/970261 /970262 P.I. – 00177300886

AREA TECNICA
SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE
UFFICIO GESTIONE INTEGRATA ACQUE

Determina Area Tecnica n° 19 del 9/02/2015

DETERMINA DEL REGISTRO GENERALE N. 145 del 19-02-2015

OGGETTO:Riparazione saracinesca e valvola di ritegno della condotta di mandata del gruppo di sollevamento n. 1 in C.da "Molino Nuovo".-Impegno spesa in esecuzione dell'ordinanza Sindacale n. 12 del 03-02-2015.

CIG: ZC4130A840

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Geom. Amato Paolo)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

C.A.P. 97010 Tel. 0932/970261-970262 P.I. - 00177300886

AREA TECNICA
SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE
UFFICIO GESTIONE INTEGRATA ACQUE

Prot./AT n. 201 **del 09-02-2015**

Al Responsabile dell'Area Tecnica.

OGGETTO: OGGETTO:Riparazione saracinesca e valvola di ritegno della condotta di mandata del gruppo di sollevamento n. 1 in C.da "Molino Nuovo".-Impegno spesa in esecuzione dell'ordinanza Sindacale n. 12 del 03-02-2015.

Il Sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile del Servizio e per l'oggetto trattato Responsabile del Procedimento:

Premesso che è stato riscontrato un cattivo funzionamento del gruppo di sollevamento acqua n.1 per una eccessiva presenza d'aria nella relativa condotta di mandata dovuta al logorio della valvola di ritegno e della saracinesca montate sulla medesima conduttura per cui con relazione del sottoscritto Prot./AT 157 del 03-02-2015 si è proposto l'emissione di apposita ordinanza sindacale diretta alla eliminazione di tale inconveniente;

Che pertanto si è disposto la disattivazione del gruppo pompante per evitare danni maggiori.

Vista l'Ordinanza Sindacale n.12 del 03-02-2015 con la quale si dispone alla ditta Pititto Giuseppe con sede a Monterosso Almo C.da "Labrisi" di provvedere con la massima urgenza alla riparazione della valvola di ritegno e della saracinesca montate sulla condotta di mandata del gruppo di sollevamento n. 1 per un importo totale di €. 550,00 (cinquecentocinquantaEuro/00) Iva compresa;

Ritenuto pertanto doversi procedere all'impegno della somma di €. 550,00 (cinquecentocinquantaEuro/00) IVA compresa;

PROPONE

In esecuzione della Ordinanza Sindacale n.12 del 03-02-2015 impegnare la somma complessiva di €. 550,00 (cinquecentocinquantaEuro/00) IVA compresa agli appositi capitoli per l'esecuzione dei lavori di riparazione della valvola di ritegno e della saracinesca montate sulla condotta di mandata del gruppo di sollevamento n. 1 di C.da "Molino Nuovo".

Il Responsabile del Procedimento
(Istr. Anal. Giuseppe Giaquinta)

Giuseppe Giaquinta

Il sottoscritto Geom. Amato Paolo nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica

Vista la superiore proposta;

Considerato che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto;

Ritenuto di dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;

Visto il D.lgs 12 Aprile 2006 n. 163 nel testo coordinato con le norme della L.R. 12-07-2011 n. 12;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii;
Visto il regolamento di esecuzione della L.R. 12-07-2011 n. 12 di cui al D.P.R.S. 31-01-2012 n. 13;
Vista la L.R. n. 30/ 2000;
Visto l'O.R.EE.LL della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;
Visto lo Statuto Comunale;

Richiamata la determinazione Sindacale n. 37 del 31-12-2014 con la quale il sottoscritto è stato confermato Responsabile di questa Area tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenza in merito all'oggetto trattato:

D E T E R M I N A

1)- In esecuzione dell'Ordinanza Sindacale n. 12 del 03-02-2015, emessa ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 267/2000 e dell'art. 33 dello Statuto Comunale, impegnare la somma complessiva di €. €. 550,00 (cinquecentocinquantaEuro/00) IVA compresa come da attestazione contabile in calce alla presente per la realizzazione dei lavori di riparazione della valvola di ritegno e della saracinesca montate sulla condotta di mandata del gruppo di sollevamento n. 1 di C.da "Molino Nuovo";

2)- Il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Geom. Paolo Amato)

