# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

**(Provincia di Ragusa)**

C.A.P. 97010 Tel. 0932 959261-959262 P.I. - 00175360886

## AREA TECNICA
### SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE
### UFFICIO GESTIONE INTEGRATA ACQUE

**DETERMINA . Area n°** 90 **del** 18/06/2015

**DETERMINAZIONE N°** 424 **DEL** 25/6/2015

**OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Pititto Giuseppe per la riparazione della valvola di ritegno e della saracinesca montate sulla condotta di mandata del gruppo di sollevamento n. 1 di C.da "Molino Nuovo".-**

**CIG: ZC4130A840**

**Il Responsabile dell'Area Tecnica**
**(Geom. Paolo Amato)**

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO - UFFICIO TECNICO

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

**(Provincia di Ragusa)**

C.A.P. 97010 Tel. 0932/970261 /970262 P.I. – 00177300886

**AREA TECNICA**
**SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE**
**UFFICIO GESTIONE INTEGRATA ACQUE**

**Prot. /A.T. 1006** **Li 16-06-2015**

**Al Responsabile dell'Area Tecnica**
**SEDE**

**OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Pititto Giuseppe per la riparazione della valvola di ritegno e della saracinesca montate sulla condotta di mandata del gruppo di sollevamento n. 1 di C.da "Molino Nuovo".-**

**Il sottoscritto** Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile del Servizio e per l'oggetto trattato Responsabile del Procedimento:

**PREMESSO** che con Ordinanza Sindacale n.12 del 03-02-2015 è stato disposto alla ditta Pititto Giuseppe con sede a Monterosso Almo C.da "Labrisi" di provvedere con la massima urgenza alla riparazione della valvola di ritegno e della saracinesca montate sulla condotta di mandata del gruppo di sollevamento n. 1 per un importo totale di €. 550,00 (cinquecentocinquantaEuro/00) Iva compresa;

**Che** con determina n. 149 del 19-02-2015 del Registro Generale (n. 19 del 09-02-2015 del Registro Particolare) si impegnava la medesima somma occorrente per la suddetta riparazione al capitolo 5590 Art. 0 intervento 1090403 del bilancio 2015 impegno 262/2015 come da specifiche attestazioni di copertura finanziaria e impegni di spesa;

**Che** la ditta, preso atto della suddetta Ordinanza ha provveduto alla esecuzione della riparazione in oggetto nel rispetto delle direttive impartite da questo Ufficio.

**Vista** la nota prot. 3501 del 13-05-2015 con la quale la ditta Pititto Giuseppe ha trasmesso la fattura n. 12 del 02-03-2015 dell'importo di €. 671,00 IVA compresa ;

**Considerato** che l'importo della suddetta fattura risulta essere pari a €. 671,00 IVA compresa anziché €. 550,00 come determinato ed affidato;

**Che in data** 03-06-2015 al prot. 3854 la ditta ha fatto pervenire la nota di credito n.02 del 28-05-2015 dell'importo di €. 121,00 IVA compresa pari al maggior importo erroneamente indicato nella fattura n. 12 del 02-03-15;

**Ritenuto** pertanto doversi procedere alla liquidazione della fattura n. 12 del 02-03-2015 per l'importo di €. 550,00 IVA compresa così come rideterminato a seguito della nota di credito n.02 del 28-05-2015;

**Vista** la certificazione dell'Impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e smi giusta nota prot. 2697 del 15-04-2015;

**Appurata** la regolarità contributiva dell'impresa relativa alla liquidazione in oggetto, giusto D.U.R.C. rilasciato dalla sede INAIL di Ragusa in data 12-05-2015 e pervenuto al prot. 4005 del 10-06-2015 CIP 20151991991948 del 26-05-2015;

**Accertata** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della presente;

**Per tutto** quanto premesso e considerato che le riparazioni in oggetto sono state effettuate così come richiesto da questo Ufficio il sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento:

**PROPONE**

**La liquidazione** della somma di €. 550,00 Iva compresa a favore della ditta Pititto Giuseppe con sede a Monterosso Almo C.da "Labrisi" a saldo della fattura n° 12 del 02-03-2015 dell'importo di €. 671,00 IVA compresa come rideterminato con la nota di credito n.02 del 28-05-2015 dell'importo di €. 121,00 IVA compresa a tacitazione per l'esecuzione delle riparazioni della valvola di ritegno e della saracinesca montate sulla condotta di mandata del gruppo di sollevamento n. 1.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**
(Istr. Anal. Giuseppe Giaquinta)

Giuseppe Giaquinta

**Il Sottoscritto geom. Paolo Amato nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica**

**Vista** la superiore proposta del Responsabile del procedimento;

**Considerato** che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto;

**Ritenuto** di dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;

**Richiamata** la determinazione sindacale n. 37 del 31-12-2014 con la quale il sottoscritto è stato confermato responsabile di questa Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

**Ritenuta** la propria competenza in merito all'oggetto trattato:

**DETERMINA**

1) Liquidare alla ditta Pititto Giuseppe con sede a Monterosso Almo C.da "Labrisi" la somma di €. 550,00 (cinquecentocinquantaEuro/00) Iva compresa a saldo della fattura n° 12 del 02-03-2015 dell'importo di €. 671,00 IVA compresa come rideterminato con la nota di credito n.02 del 28-05-2015 dell'importo di €. 121,00 IVA compresa a tacitazione per l'esecuzione delle riparazioni della valvola di ritegno e della saracinesca montate sulla condotta di mandata del gruppo di sollevamento n. 1.

2) Esprimere parere favorevole all'emissione del mandato con prelievo dei fondi al capitolo 5590 Art. 0 intervento 1090403 del bilancio 2015 impegno 262/2015 come da specifica attestazione di copertura finanziaria e impegno di spesa , giusta determina n. 149 del 19-02-2015 del Registro Generale (n. 19 del 09-02-2015 del Registro Particolare) ;

3) Il presente provvedimento comportante impegno di spesa diverrà esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**
(Geom. Paolo Amato)

