COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

GABINETTO del SINDACO

C.A.P. 97010 P.I. – 00177300886 Tel. 0932/970261 -0932/970262

ORDINANZA N. 100 **del** 16-10-2015

OGGETTO: *Ordinanza contingibile ed urgente per i lavori di manutenzione copertura a tetto della cucina comunale.-*

IL SINDACO

(Dott. Buscema Paolo)

IL SINDACO

VISTA la relazione redatta da parte del responsabile del servizio manutenzione geom. Farina Mariano con la quale fa rilavare la necessità di eseguire i lavori di manutenzione straordinaria della copertura a tetto dei locali adibiti a cucina comunale al fine di salvaguardare la struttura ed avere le condizioni minime per l'utilizzo della cucina, necessaria per la mensa scolastica, quantificando l'importo complessivo di € 12.670,91 IVA compresa;

CONSIDERATO che l'intenzione della Amministrazione Comunale è da tempo quella di eseguire i lavori necessari per mantenere la sicurezza dei beni pubblici;

VALUTATO che la situazione rilevata può compromettere l'incolumità delle persone ed è quindi indispensabile adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di salvaguardare la struttura e la pubblica incolumità;

PRESO ATTO che nel fabbricato di cui sopra risultano presenti condizioni tali da non consentirne l'uso;

POSTO CHE le suddette circostanze tutte valutate insieme, lasciano presagire l'imminenza del pericolo per la sicurezza urbana con grave danno per l'incolumità pubblica;

ATTESO che stante l'urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo la stabilità della struttura in considerazione della stagione invernale già inoltrata.

VISTA l'offerta della ditta Art Edil di Micieli Giovanni con sede in Giarratana, via P. Novelli n. 26 pervenuta in data 16.10.2015 ed assunta al prot. 7509 con la quale offre un ribasso del 10% sull'importo a b.a.

VISTO l'art. 33 dello Statuto Comunale;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
VISTO il vigente O.R.EE.LL.;
VISTO l'art. 50 e 54 del T.U. degli EE.LL. Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267
VISTO l'art 125, comma 8 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Ritenuto pertanto sussistenti i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente;

ORDINA

All'operatore economico Art Edil di Micieli Giovanni con sede in Giarratana, via P. Novelli n. 26 di eseguire i lavori di manutenzione straordinaria della copertura a tetto dei locali di via acquasanta adibiti a cucina comunale così come previsti nella relazione tecnica e per l'importo complessivo di € 11.403,82 IVA compresa;

DISPONE

- La nomina del responsabile del procedimento per l'esecuzione dei lavori il Geom. Farina Mariano Responsabile del Servizio Manutenzione;

la notifica della presente Ordinanza:

- Al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria D.ssa Morello Maria Rita S E D E per i provvedimenti diretti alla copertura finanziaria;

- Al Responsabile dell'Area Affari Generali SUAP e Attività Produttive Dr. Ioculano Salvatore S E D E;

- All'operatore economico Art Edil di Micieli Giovanni con sede in Giarratana, via P. Novelli n. 26 .-

Monterosso Almo lì

Il SINDACO
Dott. Buscema Paolo