COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

GABINETTO DEL SINDACO

ORDINANZA N. 35 **Del** 10-4-2015

OGGETTO: Inconveniente igienico - sanitario.-

IL SINDACO

VISTO il verbale di sopralluogo redatto in data 10.04.2015 con il quale il geom. Bucchieri Giuseppe ha accertato il seguente inconveniente di natura igienico sanitario e precisamente l'avvallamento della sede stradale di un tratto del Corso Umberto dovuto molto probabilmente ad una perdita nella rete fognaria cittadina

Preso atto che a seguito contatti informali avuti con l'impresa "Impredil di Gulino Serafino Paolo " con sede in Monterosso Almo via Pignatello n. 106, la stessa si è dichiarata disponibile ad eseguire con immediatezza l'intervento in oggetto per l'importo complessivo di € 1.000,00 compresa IVA ed ogni altro onere;

Accertata, per le motivazioni sopra esposte, l'urgenza e l'indifferibilità della esecuzione dell'intervento in oggetto;

Visti gli articoli 50 e 54 del D.lgso 267/200 e ss.mm.ii.

Ritenuto pertanto la propria competenza in merito

O R D I N A

Ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.lgvo 167/2000 e ss.mm.ii. l'immediata esecuzione Stante la necessità e l'urgenza di eseguire i lavori di scavo e sostituzione della condotta danneggiata nonché il ripristino della sede stradale al fine di eliminare l'inconveniente igienico sanitario venutosi a creare.

D I S P O N E

L'affidamento della esecuzione dell'intervento stesso alla ditta "Impredil di Gulino Serafino Paolo" con sede in Monterosso Almo nella via Pignatello n.106 per l'importo complessivo di € 1.000,00 comprensivo di materiali, manodopera, IVA ed ogni altro onere;

La nomina del responsabile del procedimento per l'esecuzione dei lavori il Geom. Amato Paolo Responsabile dell'Area Tecnica;

La notifica della presente Ordinanza:

Al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria D.ssa Morello Maria Rita S E D E per i provvedimenti diretti alla copertura finanziaria;

Al Responsabile dell'Area Affari Generali SUAP e Attività Produttive Dr. Ioculano Salvatore S E D E;

All'operatore economico Gulino Serafino Paolo con sede in Monterosso Almo via Pignatello n. 106;

Monterosso Almo lì 10.04.2015

Il SINDACO
Dr. Paolo Buscema

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA TECNICA

Servizio Manutenzione

RELAZIONE

OGGETTO: Riparazione perdita fognaria in Corso Umberto. –

Il sottoscritto geom. Bucchieri Giuseppe ha accertato un cedimento della sede stradale di un tratto del Corso Umberto imputabile ad una perdita della condotta fognaria esistente.

Rilevato che la rete fognaria è stata eseguita negli anni trenta - quaranta, pertanto deteriorata e fatiscente per cui è probabile che ci sia una perdita nel tratto interessato.

Ciò premesso si ritiene necessario ed urgente intervenire immediatamente all'esecuzione dei lavori anche al fine di eliminare, trattandosi di centro urbano ed abitato, il pericolo al transito veicolare e ristabilire la sicurezza stradale.

Monterosso Almo, lì 10.04.2015

Il Tecnico Istruttore

Geom. Bucchieri Giuseppe