



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



C.A.P. 97010 P.I. - 00177200886

Tel. 0932/970261 - 0932/970262

Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA n. 15 del 28-04-2016

IL SINDACO

PREMESSO che in data 6 aprile 2016 è stato effettuato sopralluogo dal personale di manutenzione geom. Farina Mariano e geom. Bucchieri Giuseppe dal quale verbale redatto in pari data fanno rilevare che la condotta passante per la costa san Giovanni realizzata negli anni cinquanta risulta ormai deteriorata, fatiscente ed incide sulla quantità del servizio dal punto di vista igienico e funzionale per cui necessita di continua manutenzione.

Inoltre dal pozzetto di ispezione situato a mezza costa della citata condotta fognaria fuoriescono i liquami in quanto parte di esso è crollato pertanto è necessario ed urgente intervenire eseguendo i lavori di ripristino del pozzetto con conseguente sistemazione della condotta previa necessaria scerbatura e pulizia della zona interessata e successiva stasatura al fine di eliminare l'inconveniente igienico sanitario venutosi quantificando presuntivamente la spesa di € 1.281,00 IVA compresa.

Atteso che necessita provvedere all'affidamento dei lavori di che trattasi proposti dai Tecnici al fine di eliminare l'inconveniente igienico-sanitario venutosi a creare.

Visto l'art. 33 dello Statuto Comunale;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

Visto il Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2012;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

Visto l'art. 54 del T.U. degli EE.LL., D. Lgs 267/2000 4 in materia di Ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione e l'eliminazione di gravi pericoli per la pubblica utilità;

Ritenuti pertanto sussistenti i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi del citato articolo 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

ORDINA

All'operatore economico Gulino Serafino Paolo con sede in Monterosso Almo via Pignatello n. 104 che contattata si è resa disponibile, di eseguire i lavori sopra descritte nel più breve tempo possibile e per l'importo complessivo di € 1.500,00 IVA compresa, secondo le

modalità di cui alla relazione tecnica redatta dai Tecnici geom. Farina Mariano e geom. Bucchieri Giuseppe;

DISPONE

- La nomina del responsabile del procedimento per l'esecuzione dei lavori il Geom. Farina Mariano Responsabile del Servizio Manutenzione;

la notifica della presente Ordinanza:

- Al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria D.ssa Morello Maria Rita S E D E per i provvedimenti diretti alla copertura finanziaria;

- Al Responsabile dell'Area Affari Generali SUAP e Attività Produttive Dr. Ioculano Salvatore S E D E per i provvedimenti di competenza ;

- All'operatore economico Gulino Serafino Paolo con sede in Monterosso Almo via Pignatello, n. 104 per l'esecuzione dei lavori;

Monterosso Almo li

Il Sindaco
Dott. Paolo Buscema

